



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2007 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 15

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Éclusage sans amarrage à l'écluse d'Iroquois

Les éclusages sans amarrage se poursuivent à l'écluse d'Iroquois selon la procédure établie dans [l'avis aux navigateurs n° 5 de 2006 de la région Maisonneuve](#).

Le centre des opérations informera les navires de leur admissibilité avant leur arrivée à l'écluse. Le chef éclusier confirmera l'admissibilité lors de la communication initiale à la limite d'approche.

Afin d'être disponible pour les instructions du chef éclusier, les capitaines/pilotes **doivent** s'abstenir de communiquer par radio avec le centre des opérations ou autres navires durant l'éclusage sans amarrage.

Nous rappelons aussi que l'équipage du navire **doit** être en poste en tout temps durant cette opération et prêt à déployer les amarres sur instruction de l'éclusier.

Région Maisonneuve
Le 13 septembre 2007

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115
Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932
Fax : (905) 641-5721