



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2008 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 12

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Procédures d'éclusage à deux personnes à l'écluse d'Iroquois

Les navigateurs sont avisés que dès le 17 novembre 2008, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent effectuera des essais de la procédure révisée d'éclusages à deux éclusiers, à l'écluse d'Iroquois.

Il est à noter que les essais de changement de pilote avec 2 amarres et l'amarrage des navires avec moins de 4 amarres à l'écluse d'Iroquois continueront, en utilisant des procédures révisées à deux éclusiers. Comme d'habitude, les amarres 2 et 1 seront amarrées en premier, suivies par les amarres arrière.

Les capitaines et/ou pilotes sont invités à soumettre leurs commentaires et suggestions concernant l'essai directement aux éclusiers qui, eux, les noteront sur un formulaire d'essai. Tous les commentaires sont bienvenus. Merci de votre collaboration.

Région Maisonneuve
Le 12 novembre 2008

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721