



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2009 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 13

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Éclusages sans amarrage à l'écluse d'Iroquois

Nous rappelons aux navigateurs que pendant un éclusage sans amarrage à l'écluse d'Iroquois :

- le navire doit maintenir la communication radio avec l'écluse sur la voie marine 17 pendant tout l'éclusage. Le navire peut quitter la voie 17 seulement après avoir quitté l'écluse.
- le personnel du navire doit se tenir près du chaumard avec amarres prêtes au cas où des événements imprévus pourraient survenir.

Région Maisonneuve

Le 17 juillet 2009

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721