



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2014 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 19
RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Hauts fonds – Secteur américain IV - Révisé (annulé)

Les navigateurs sont avisés que les niveaux d'eau dans la partie supérieure de la rivière Saint-Laurent continuent de diminuer. Pour cette raison, **les navires à tirants d'eau de 78.0dm ou plus** sont avisés **d'éviter les rencontres** :

- Entre LB157 et LB162; et
- Entre LB217 et LB224.

Les navires montants et descendants à tirants d'eau de 78.0dm ou plus sont aussi avisés **d'éviter de naviguer au-dessus** les hauts fonds identifiés suivants :

- En amont du point d'appel Île Cross Over/côté sud du chenal :
44-29-35.68N 075-46-31.27O
- En amont de l'Île North Colborne /côté sud du chenal :
44-15-24.62N 76-04-13.56O

Les navigateurs sont avisés que la restriction de vitesse décrit à l'avis aux navigateurs n°5 demeure en effet :

- **Entre LB157 et LB162**, la limite de vitesse est réduite à 8.5 nœuds pour les navires montants avec un tirant d'eau de 78.0dm ou plus.
- **Entre LB217 et LB224**, les limites de vitesse actuelles s'appliquent toujours (8.5 nœuds pour les navires montants et 10.5 nœuds pour les navires descendants)

Les vitesses seront surveillées étroitement dans ces deux endroits. Nous continuerons de surveiller étroitement les conditions et les navigateurs seront avisés dès que possible de tout changement.

Région Maisonneuve
Le 3 octobre, 2014

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721