



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2018 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 28

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Niveau d'eau en amont de l'écluse d'Eisenhower

Les navigateurs sont avisés que les débits d'eau élevés provenant du lac Ontario entraînent des courants plus forts et de bas niveaux d'eau en amont de l'écluse d'Eisenhower, particulièrement à Copeland Cut. Par conséquent, les navires montants sont avisés de faire preuve d'extrême prudence à partir de l'écluse d'Eisenhower jusqu'à Richards Point.

Région de Maisonneuve
13 novembre 2018

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721