



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2013 – AVIS AUX NAVIGATEURS N^o 28

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

ATTENTION – FAIBLES NIVEAUX D’EAU DU LAC SAINT-LOUIS (annulé)

En raison de faibles niveaux d’eau sur le lac Saint-Louis, on demande aux navigateurs d’éviter de naviguer au-dessus et au SUD des positions suivantes:

Deux positions à 450 et 560 mètres à l’EST de la bouée A33 et à 80 mètres au NORD de la ligne SUD du canal.

- 45 degrés 22.34 minutes NORD 73 degrés 49.38 minutes OUEST
- 45 degrés 22.31 minutes NORD 73 degrés 49.43 minutes OUEST

Il faudra également éviter de naviguer au-dessus et au NORD des positions suivantes :

À 300 mètres à l’EST de la bouée A35 et 50 mètres au SUD de la ligne NORD du canal.

- 45 degrés 21.96 minutes NORD 73 degrés 49.97 minutes OUEST

À 130 mètres à l’OUEST de la bouée A38 et à 40 mètres au SUD de la ligne NORD du canal.

- 45 degrés 21.56 minutes NORD 73 degrés 50.55 minutes OUEST

Nous suivons la situation de près et nous vous aviserons de tout changement s’il y a lieu.

Région Maisonneuve
Le 7 octobre 2013

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l’Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115
Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932
Fax : (905) 641-5721